

## II.5. Gmina Czernikowo


### II.5.1. Jezioro Steklin

#### ➤ Położenie, obszar, dostępność komunikacyjna, stan infrastruktury

Jezioro Steklin jest zlokalizowane w północno-wschodniej części Gminy Czernikowo, na terenie sołectwa Steklin, na działce o numerze ewidencyjnym 227. Powierzchnia jeziora wynosi 112,9 ha.

Jezioro jest położone w odległości ok. 21 km na południowy-wschód od granic administracyjnych Torunia (osiedle Na Skarpie) oraz ok. 3 km na wschód od miejscowości Czernikowo. Dostępność komunikacyjną jeziora, zwłaszcza od strony Torunia, zapewnia droga krajowa nr 10, przebiegająca na południe od zbiornika. Wokół jeziora przebiegają drogi gminne, zapewniające dojazd do zbiornika. Niemniej jednak w wielu miejscach dostęp do jeziora jest ograniczony, głównie ze względu na jego strome brzegi.

Rysunek 9. Lokalizacja Jeziora Steklin



Źródło: opracowanie własne na podstawie <https://www.google.pl/maps/>

Jezioro Steklin to własność Skarbu Państwa – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obszar jeziora, jak również tereny zlokalizowane nad zbiornikiem wodnym, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na brzegach jeziora (głównie na zachodnim brzegu nieopodal Steklinka) są zlokalizowane liczne prywatne domki letniskowe. Poza tym wokół jeziora są zlokalizowane liczne grunty użytkowane rolniczo, co przekłada się również negatywnie na jakość wody w jeziorze. Teren nadbrzeżny jeziora nie jest zagospodarowany żadną infrastrukturą o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Bariery dla zagospodarowania terenów nadbrzeżnych jeziora są jego strome i zalesione brzegi, które utrudniają dotarcie do zbiornika.