



**Fot. 113. ul. Parkowa (fot. M. Murawska)**



**Fot. 114. Skwer przed Domem Muz przy ul. Poznańskiej (fot. M. Murawska)**

Jednakże ich stan należy uznać za dobry, gdy tereny te porównamy z zabudową mieszkaniową znajdującą się w obrębie wyżej wspomnianych ulic. Zabudowę tę w przeważającej części stanowią kamienice z XIX i początku XX wieku, które obecnie w większości wyglądają tak, jakby od momentu ich powstania nigdy nie przeszły ani jednego remontu. Tak jak na Starym Mieście można zaobserwować już tylko pojedyncze kamienice, wymagające odrestaurowania, tak tu jedynie pojedyncze kamienice nie wymagają przeprowadzenia prac remontowych. Poziom zniszczenia tych budynków jest bardzo wysoki. Część z nich nie jest już zamieszkała, gdyż zagraża bezpieczeństwu.



**Fot. 115. Kamienice przy ul. Poznańskiej (fot. M. Murawska)**



**Fot. 116. Kamienice przy ul. Poznańskiej (fot. M. Murawska)**

W równie złym stanie znajdują się tereny wokół budynków, w wielu przypadkach podobnie jak na Bydgoskim Przedmieściu na podwórkach znajdują się blaszane garaże, niejednokrotnie drewniane szajkerki i wyrzucone śmieci. Tak więc prac remontowo-porządkowych wymagają kamienice wraz z ich otoczeniem.